



CASA LE 08/03/2022

المعهد المغربي
لأمراض وجراحة
القلب

NOM
PRENOM
DATE
ORGANISME

102123


DEVIS

DABJI
BOUCHAIB
08/03/2022
MUPRAS

pec
MLE 2855
0671836971

LIBELLE	Qté	Prix Unitaire	Montant
CHANGEMENT DE BOITIER	1	20000,00	20 000,00
		<u>TOTAL</u>	<u>20 000,00</u>
TOTAL			20 000,00

ARRETEE LE PRESENT DEVIS A LA SOMME DE:
(VINGT MILLE DIRHAMS)



MOROCCAN HEART INSTITUTE
780, Impasse Modibo Keita
Tel.: 0522 83 00 83 / 0522 85 00 13
Fax : 05 22 98 96 96 - Pat. 34753457



Moroccan Heart Institute 780, Impasse MODIBO KEITA - Casablanca 20520

Tél.: 05 22 85 00 11 / 12 / 13 - Fax : 05 22 83 85 00 - ICE : 001859090000033 - Patente : 34753457 - IF : 14421718 - CNSS : 9697866



المعهد المغربي
لأمراض وجراحة
القلب

Casablanca le : 08/03/2022

Je soussigné, Dr. D. A. RAGRAGUI, certifie que
Mr DABJI BOUCHAIB a eu une implantation
D'un pace maker double chambre le 09/06/2012 et son
état actuellement nécessite le changement de boitier.

Dr. RAGRAGUI Driss MBBS, FRCS, Ch
Chirurgie Cardio-Vasculaire et Interventionnelle
Moroccan Heart Institute
780, Impasse Modibokila - Casablanca
INP : 091119685
Tél : 05 22 83 00 83 / 05 22 85 00



Moroccan Heart Institute 780, Impasse MODIBO KEITA - Casablanca 20520

Tél.: 05 22 85 00 11 / 12 / 13 - Fax : 05 22 83 85 00 - ICE : 001859090000033 - Patente : 34753457 - I.F : 14421718 - CNSS : 9697866


Paramètres de base

	Valeur actuelle	Début de visite
Mode	VW	
Fréq. de base	70 min	
Fréquence max	130 min	
Hysteresis	0 %	
Sensibilité V	25mV / Unipolaire	
V Stimulé	2.5 V / 0.35 ms / Unipolaire	
Lissage	Non	
Autosensing A / V	/ Suivi	
Autoseuil V	Non	

Paramètres experts

Asservissement	Valeur actuelle	Début de visite
	Non	



STATISTIQUES**Statistiques depuis le 31/Août/2012**

MicroPort™
Ref. RA103

TESTS**Impédance**


	A	V
Impédance	376 ohm 31/Août/2012	519 ohm 31/Août/2012

Seuil
MicroPort™
Ref. RA103

	A	V
Seuil	0.25 V 31/Août/2012	0.35 V 31/Août/2012

Détection
MicroPort™
Ref. RA103

	A	V
Amplitudes P/R	3.56 mV 21/Nov/2021	2.82 mV 21/Nov/2021

Courbe de pile

 MicroPort CRM
 Ref. RA103

Etat de la pile

Fréquence magnétique	70 min-1
Impédance	22.56 kOhm
R.R.T.	80 min-1
Temps résiduel	<u>Le RRT a été atteint</u>

Paramètres de base

	Valeur actuelle	Début de visite
Mode	WV	
Fréq. de base	20 min-1	
Fréquence max	30 min-1	
Hysteresis	0 %	
Sensibilité V	2.5mV / Unipolaire	
V Stimulé	2.5 V / 0.35 ms / Unipolaire	
Lissage	Non	
Autosensing A / V	/ Suivi	
Autoseuil V	Non	

 MicroPort CRM
 Ref. RA103

Paramètres experts

	Valeur actuelle	Début de visite
Asservissement	Non	



Smartview 3.02 HSO 2.82
Esprit DR W2.92 151ZP0F4

DABJI BOUCHAIB

08/Mar/2022 - 11:28

depuis le 31/Août/2012 au 08/Mar/2022

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Patient

Ref. RA103

Nom	DABJI BOUCHAIB
Sexe	Homme
Date de naissance	20/Juin/1949
Symptôme	Bradycardie
Indication	BAV Complet
Etiologie	Non spécifié
Commentaires	

Implant

Modèle	Esprit DR
Masque	W2.92
Numéro de série	151ZP0F4
Implantation	8/Juin/2012
Centre	



Smartview 3.02 HSO 2.82
Esprit DR W2.92 151ZP0F4

DABJI BOUCHAIB

08/Mar/2022 - 11:28

depuis le 31/Août/2012 au 08/Mar/2022

Sondes

Ref. RA103

	Sonde A	Sonde V
Marque	Oscor Medical	Oscor Medical
Modèle		
Numéro de série	BIUTRF608293	BIU98561
Implantation	8/Juin/2012	8/Juin/2012
Site d'implantation	Non spécifié	Non spécifié

Messages d'avertissements :

- Epuisement de la pile détecté
- RRT (Indicateur de Remplacement Electif) détecté
- Fréquence à l'aimant (min-1) . 70
- La mémoire AIDA n'a pas été activée. Veuillez ouvrir l'écran [Diagnos. AIDA] > [Prog] pour activer la mémoire AIDA. Les données seront disponibles lors du prochain suivi.

Dr. RAGRAGUI DriSS MBS, FJCS, Ch M.
Chirurgie Cardio-Vasculaire et Interventionnelle
Moroccan Heart Institute
780, Impasse Modibokta - Casablanca
Tél : 05 22 83 00 83 / 05 22 85 00 11
INP : 091119885

